

نام عنصر	Ag	Al	As	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
حد تشخیص	۰,۰۵	۰,۰۱	۰,۵۰	۱,۰	۰,۲	۰,۱	۰,۰۱	۰,۱
واحد اندازه گیری	ppb	ppm	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppn

Ce	Co	Cr	Cs	Cu	Dy	Eu	Fe	Gd	In
۰,۵	۱	۱	۰,۱۰	۱,۰۰	۰,۱۰	۰,۱۰	۰,۰۱	۰,۰۵	۰,۵۰
ppb	ppb	ppb	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppb

K	La	Li	Mg	Mn	Mo	Na	Nb	Nd	Ni
۰,۰۱	۰,۵۰	۱	۰,۱	۰,۰۱	۰,۱۰	۰,۰۱	۰,۱۰	۰,۵۰	۱,۰۰
ppm	ppb	ppb	ppm	ppm	ppb	ppm	ppb	ppb	ppb

P	Pb	Pr	Rb	S	Sb	Sc	Se	Si	Sm
۰,۰۱	۱,۰۰	۰,۱۰	۱,۰۰	۰,۰۵	۰,۱۰	۱	۰,۱۰	۰,۰۱	۰,۱۰
ppm	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb

Sn	Sr	Ta	Tb	Te	Th	Ti	Tl	U	V
۰,۱۰	۰,۰۱	۰,۱۰	۰,۱۰	۰,۱۰	۰,۱۰	۰,۰۱	۰,۱۰	۱	۱
ppb	ppm	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppb	ppb

W	Y	Yb	Zn	Hg
۱	۰,۱۰	۰,۱۰	۱,۰۰	۰,۱۰
ppb	ppb	ppb	ppb	ppb