

نام عنصر	Ag	Al	As	Ba	Be	Ca	Cd	Ce
حد تشخیص (ppm)	۰,۱	۱۰۰	۰,۵	۵	۰,۲	۱۰۰	۰,۱	۱

Co	Cr	Cu	Fe	K	La	Li	Mg	Mn	Mo
۱	۱	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۵	۰,۵

Na	Ni	P	Pb	S	Sb	Sc	Sr	Th	Ti
۱۰۰	۱	۱۰	۱	۵۰	۰,۵	۲	۰,۵	۱۰	۱۰

V	Y	Yb	Zn	Zr
۱	۰,۵	۰,۲	۱	۵